TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gewerbestr. 9, 79539 Lörrach
Telefon (0 76 21) 9 10 82 39

LÖ-FB8

Bericht-Nr.: **9275032043**
Datum: **30.05.2009**
Sachverständiger: Markoni

[redacted]

Fz-Id.Nr.: **JH2RC3102KM101932**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)

B	–	2.1	7100	2.2	000000		L	–	9	–	P.2 P.4	/–		T	–
J	–		4	–			18	–					19	–	
E	JH2RC3102KM101932			3	5		20	–					G	–	
D.1	–						12	–		13	–		Q	–	
D.2	RC31						V.7	–		F.1	–		F.2	–	
	–						7.1	–		7.2	–		7.3	–	
	–						8.1	–		8.2	–		8.3	–	
	–						U.1	–		U.2	–		U.3	–	
D.3	–						O.1	–		O.2	–	S.1	–	S.2	–
2	HONDA MOTOR (J)						15.1	110/80-17 57H							
5	–						15.2	150/70-17 69H							
	–						15.3	–							
V.9	–						R	–						11	–
14	–						K	–							
P.3	–						6	–			17	–	16	–	
10	–	14.1	–	P.1	–		21	–							
22	zu S.1:ww.1 m.Sitzbankabdeck.*Feld15.1a.gen:110/70R17 57H*Feld15.2a.gen:160/60 R17 69H*Reifenpaarung nur v.einem Herst.zul.*m.Öhlins-Federbein;Typ:3A/Federke nnz:1093-79/19.0*m.Gilles-Stummel-Lenker;Typ:GP-Light*m.Stahlflex-Bremsleitung en vuh*m.Motoplastc-Windschild;KBA38188***															
	–														

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

–
–
–
–
–

Notizen / zusätzliche Angaben

Bitte gestrichene Eintragungen im Fz.Brief TJ197299 beachten.***
–
–
–
–
–
–

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Lörrach, 30.05.2009

Unterschrift des amtl. anerk. Sachverständigen

Tech. Prüfstelle f. d. Kfz-Verkehr Baden-Württemberg TÜV SÜD 5411

TÜV®

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gewerbestr. 9, 79539 Lörrach
Telefon (0 76 21) 9 10 82 39

LÖ-FB8

[redacted]

Bericht-Nr.:	**9275032043**	
Datum:	**30.05.2009**	Seite 1 von 1
Art:	KRAD, MOTORRAD	0900
	O.LEISTUNGSBESCHRAENK.	02
Hersteller:	HONDA MOTOR (J)	7100
Typ:	RC31	000000
Fz-Id.Nr.:	**JH2RC3102KM101932**	
EZ/km:	JUL 1993/37613	
TÜV Gebühr:	55,45 EUR (berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)	

Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO 402003
Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO 402000

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung insoweit den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Markoni

.

Hinweise:

- Es wurde(n) folgende Änderung(en) begutachtet: Sonderlenker, Sitzplatzzahl, Reifen. 50000

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Hinweis Zulassungsstelle

Bitte alle Reifengrößen in Fz-Dokumente übernehmen, da KEINE Serienbereifung!

MfG

Techn. Prüfstelle f. d. Kfz-Verkehr Baden-Württemberg
TÜV SÜD
625411

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. •